


# Nowa licencja

Zainstaluj program VisKon CNC - otwórz Menadżera Licencji



1. Wprowadź otrzymany klucz np. AAAA-BBBB-CCCC-DDDD
2. Utwórz plik aktywacyjny w2k i zapisz na Pulpicie / odeslij na adres [daniel@tomrer.pl](mailto:daniel@tomrer.pl)
3. Wczytaj otrzymany klucz- jeżeli masz problem zadzwoń 606-887-841

3.

